



2. 次の図は、曲げモーメントを受ける部材の変形と荷重の関係を示したものである。このような非線形挙動を、右側の余白に、7行程度で説明せよ。ただし、図中の、A, B, C, D, E の記号を用いること。

A : 純弾性状態〔ひび割れ発生前〕

B : 初期ひび割れ発生

C : ひび割れ進展段階

D : 最大荷重

E : 終局状態