腐食環境下にある RC 構造物の地震時損傷評価システムのマニュアル

学部 4 年 磯部 正太 修士 2 年 劉 汝剛

橋脚のデータ:変更可

鉄筋コンクリー 橋脚 (橋軸直角方向・レベル 地震動)

<u> </u>		TUTUT		<u> </u>			
	形式		橋脚A	MAN B	橋脚C	作	橋脚E
ひびわれ	ひび割れ耐 力(MN)	Pc	0.57	1.13	0.31	1.10	1.45
	変位 (mm)	С	4.70	3.80	4.30	3.50	6.9
降伏時	水平耐力(MN)	Py	1.87	3.23	2.63	3.85	4.86
bt N/h4	変位 (mm)	У	50.4	36.9	33.1	37.5	34.9
終局時	曲げ耐 力(MN)	Pu	1.87	3.57	3.43	4.41	4.86
	変位 (mm)	u	610.5	528.3	355.5	352.5	170
終局変	ど位靭性率(-)	μu	12.11	14.32	10.74	9.40	4.87
断面条件	高さ(m)		2.2	2.2	2.8	2.8	
西川山水川	幅(m)		4	4	5	3.2	
	高さ(m)		10	20	20	10	/
軸方向鉄筋	鉄筋比	р	0.0128	0.0128	0.0110	0.0115	0.0140
#四刀 四數別	鉄筋本数		140	140	192	128	/-
	鉄筋径		32	32	32	32	32
帯鉄筋	鉄筋の配置間隔	S	10	10	10	10	10
	鉄筋径		16	16	16	16	16
存	寸重 (MN)	W	9.32	15.3	7.52	7.36	6.35

=	0.15	
T0=	0.15 T/0.4	

心答倍率 2.5

1).	50	供用期間(年)
2).	2	タイプ2地震動
2). 3).	7	福岡県福岡市
4).	60	ታ \/ ፤ (mm)
5).	3	0.25km
	18	劣化開始時期(年)

供用期間損傷度期待値

時間(年)	50	橋脚A	橋脚 B	橋脚C	橋脚 D	橋脚E
経年劣化を考慮	しない	0.056	0.040	0.013	0.004	0.002
損傷状態		無損傷	無損傷	無損傷	無損傷	無損傷
経年劣化を考慮	する	0.097	0.071	0.023	0.008	0.003
損傷状態		軽微	無損傷	無損傷	無損傷	無損傷

解析結果

入力例

1). 供用期間:年

2). 想定地震動:

1	タイプ	地震動
2	タイプ	地震動

3). 着目地点:

1	北海道札幌市
2	宮城県仙台市宮城野区
3	東京都新宿区
4	愛知県名古屋市緑区
5	福井県福井市
6	兵庫県神戸市
7	福岡県福岡市

4). かぶり:30~150(mm) 5きざみ

5). 海岸からの距離:

1	汀線付近
2	0.1km
3	0.25km
4	0.5km
5	1.0km

入力箇所

- 1).供用期間
- 2).想定地震動
- 3).着目地点
- 4).かぶり
- 5).海岸からの距離